



**I.I.S. LEONARDO DA VINCI**

Via Nelson Mandela, 7 - 62012 Civitanova Marche MC

C.M.: MCIS00200P - C.F. 80006860433

peo: [mcis00200p@istruzione.it](mailto:mcis00200p@istruzione.it) - pec: [mcis00200p@pec.istruzione.it](mailto:mcis00200p@pec.istruzione.it)

## AVVISO N. 8

Alla DSGA

Ai docenti

Al personale ATA

Agli studenti

Alle famiglie degli studenti

**OGGETTO:** Presenza nell'area pertinente all'IS "L. da Vinci" di Civitanova Marche del cantiere finalizzato all'ampliamento degli spazi didattici. Norme di sicurezza e prevenzione.

Da maggio 2023 ha preso avvio, nell'area di pertinenza dell'Istituto, il cantiere che porterà alla costruzione di dieci nuove aule. Il ben noto bisogno di spazio didattico che affligge da tempo il nostro Istituto potrà trovare finalmente una soluzione.

I lavori procederanno in sicurezza secondo quanto predisposto dal DUVRI e si svolgeranno in modo da recare il minor disturbo possibile alle lezioni delle ore mattutine. Tuttavia la presenza del cantiere richiede, da parte di tutti, attenzione alle indicazioni qui richiamate e suggerite dal nostro RSPP.

- a) È vietato l'ingresso nell'area dei lavori ai non addetti e ai non autorizzati. Tale area è chiaramente delimitata e il suo superamento comporterà delle sanzioni.
- b) È dovere dei preposti alla sicurezza segnalare eventuali pericoli a questa dirigenza che coinvolgerà immediatamente il RSPP e il direttore dei lavori.
- c) È altresì vietato fotografare o filmare l'area del cantiere per ovvi motivi di sicurezza e di rispetto della privacy.
- d) Gli ingressi, le uscite e le vie di fuga rimangono invariate **ad eccezione della scala antincendio lato palestra** (ovest) che rimane inibita per tutto l'anno scolastico.  
Le stesse, tuttavia, potranno subire delle modificazioni in itinere e pertanto si raccomanda di prestare attenzione alle comunicazioni che seguiranno anche in vista delle prove di evacuazione che saranno svolte.
- e) Si raccomanda di fare particolare attenzione a coloro che posteggiano l'auto nel piazzale esterno della scuola nel lato ovest poiché esso è interessato dall'ingresso dei mezzi pesanti che hanno accesso all'area del cantiere.

Confido nella responsabilità e collaborazione di tutti.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Dott. Francesco Giacchetta*

*firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3 co.2 D. Lgs. n. 39/93*